



## Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ausgelöste Brandmeldeanlage bei der Fa. Lieken Brot- und Backwaren GmbH: Fehllarm durch aufgewirbelten Staub

**Einsatzdatum:** Samstag, 13. November 2010 - 10:02

**Einsatzkräfte:** 7

**Einsatzfahrzeuge:** [TLF 16/25](#) [1]

[KdoW](#) [2]

- [Fehllarm](#) [3]

**Quellen-URL:** <http://www.feuerwehr-weissenhorn.de/einsaetze/ausgel%C3%B6ste-brandmeldeanlage-19>

### Verweise:

[1] <http://www.feuerwehr-weissenhorn.de/fahrzeuge/tlf-1625>

[2] <http://www.feuerwehr-weissenhorn.de/fahrzeuge/kdow>

[3] <http://www.feuerwehr-weissenhorn.de/category/einsatzart/fehllarm>